CeraVogue

WIR erhalten Werte



Ursache & Maßnahme

- Wasserschaden verursacht durch Aquarium
- Betroffen: ca. 200m² Keramik & Natursteinboden
- Estrichdämmschicht - Trocknung notwendig

Problemstellung

- Erst 3 Jahre nach Fertigstellung
- Reserveplatten nicht vorhanden
- Stark frequentierter Spa-Bereich
  Wellness-Anwendungen-Kosmetik Shop
- Sensible Nutzer und Bewohner
- Schnelle Inbetriebnahme wird gefordert

Vorteile durch Einsatz des CeraVogue-Systems

- Kostenminimierung durch das patentierte CeraVogue-System
- zeitlich verkürzte Sanierung
- Minimal invasive Ausführung
- Feste Kosten-Kalkulation
- Gehobene Darstellung durch Einsatz des Logos der Institution

www.ceravogue.de

Ceravogue GmbH & Co. KG | Holtenstraße 7 | 32457 Porta Westfalica | Telefon: 05731 / 1533458